# 1118 Tesoura para cintas de embalagem

A cinta é presa no lado esquerdo de corte
Fe = aço normal
Inox = aço inoxidável

| | art. | L ~ | L1 mm | Fe S mm | Inox S mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **011180001** | 1118 | 310 | 42 | 1 | 0,8 |