3937 Alicate de elo faltante

- Cabo de PVC
- Útil para remover e instalar o elo faltantes

Sujeira e corrosão podem dificultar a remoção da corrente. O Alicate 3937 lida com o problema de forma simples e rápida.

	art.	L mm	A mm	A1 mm	
039370010	3937	170	59	29	153