# M214 Plateau thermoformé souple avec tournevis Beta Easy pour vis à fente

500 g

7

| | art. | |
|---|---|---|
| **024500214** | M214 | |
| **024510211** | MV211 | Plateau thermoformé souple M211, vide |



n. 7 **1201E**: tournevis pour vis à fente ◐ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm