




- I** ISTRUZIONI PER L'USO
- EN** INSTRUCTIONS FOR USE
- F** MODE D'EMPLOI
- D** GEBRAUCHSANWEISUNG
- E** INSTRUCCIONES
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI
- P** INSTRUÇÕES DE USO
- HU** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1461/C9B



# ISTRUZIONI PER L'USO



## KIT MESSA IN FASE DEI MOTORI OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16v. - 1.4 16 v.

### COMPONENTI:

Codice Beta	Codice OEM	Descrizione
F196/2	KM-954	Attrezzo di registrazione disco sensore di posizionamento albero a camme + Vite TE 6x20 UNI 5739
F196/1	KM-953	Attrezzo di registrazione disco sensore di posizionamento albero a camme + Vite TE 6x20 UNI 5739
F196/3	KM-952	Perno bloccaggio albero motore
VN069 + VN064	KM-955	Perno bloccaggio tendicatena
		Perno bloccaggio tendicatena

### APPLICAZIONE

MARCA	MODELLO	MOTORE	Codice Motore
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Codice motore	Codice OEM			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Precauzioni speciali - Leggere attentamente

- Collegare il cavo della batteria dal polo negativo di terra (verificare il codice radio se disponibile)
- Rimuovere le candele o le candelette per facilitare la rotazione del motore
- Non utilizzare detersive liquidi su cinghie, pignoni o tensionatori
- Segnare il senso di rotazione della cinghia ausiliaria prima di rimuoverla
- Ruotare il motore in senso orario (antiorario solo se specificato)
- Non ruotare mai l'albero a camme, l'albero motore o la pompa d'iniezione diesel quando la catena è già stata rimossa (a meno che non sia specificato)
- Non utilizzare la catena di distribuzione per bloccare il motore quando si allentano o si stringono i bulloni della puleggia dell'albero motore
- Non ruotare l'albero motore o l'albero a camme quando la cinghia / catena è già stata rimossa
- Prima di rimuovere la catena, segnare la sua direzione
- È sempre consigliato ruotare il motore lentamente manualmente e riverificare il posizionamento dell'albero motore e dell'albero a camme
- Gli alberi a camme e motore possono essere ruotati solamente quando il meccanismo di azionamento della catena / cinghia è completamente installato.
- Non ruotare il motore azionando l'albero a camme o altri ingranaggi
- Verificare la corretta posizione della pompa d'iniezione diesel dopo aver sostituito la catena
- Osservare tutte le coppie di serraggio
- Attenersi sempre al manuale della casa costruttrice o al libretto d'istruzioni fornito
- Una fasatura del motore non precisa o sbagliata comporta il danneggiamento delle valvole

# INSTRUCTIONS FOR USE

EN

## TIMING KIT FOR OPEL 1.0 12V. - 1.0 16V. - 1.2 16 V. - 1.4 16 V.

### COMPONENTS

Beta item number	OEM item number	Description
F196/2	KM-954	Camshaft positioning sensor disc adjustment tool + hexagonal-head screw 6x20 DIN 5739
F196/1	KM-953	Camshaft positioning sensor disc adjustment tool + hexagonal-head screw 6x20 DIN 5739
F196/3	KM-952	Driving shaft locking pin
VN069 + VN064	KM-955	Chain tensioner locking pin
		Chain tensioner locking pin

### APPLICATION

Brand	Model	Engine	Engine code
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Engine code	OEM code			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Safety Precautions - Please read

- Disconnect the battery earth leads (check radio code is available)
- Remove spark or glow plugs to make the engine turn easier
- Do not use cleaning fluids on belts, sprockets or rollers
- Always make a note of the route of the auxiliary drive belt before removal
- Turn the engine in the normal direction (clockwise unless stated otherwise)
- Do not turn the camshaft, crankshaft or diesel injection pump once the timing chain has been removed (unless specifically stated)
- Do not use the timing chain to lock the engine when slackening or tightening crankshaft pulley bolts
- Do not turn the crankshaft or camshaft when the timing belt/chain has been removed
- Mark the direction of the chain before removing
- It is always recommended to turn the engine slowly, by hand and to re-check the camshaft and crankshaft timing positions.
- Crankshafts and Camshafts may only be turned with the chain drive mechanism fully installed.
- Do not turn crankshaft via camshaft or other gears
- Check the diesel injection pump timing after replacing the chain
- Observe all tightening torques
- Always refer to the vehicle manufacturer's service manual or a suitable proprietary instruction book
- Incorrect or out of phase engine timing can result in damage to the valves
- It is always recommended to turn the engine slowly, by hand, and to re-check the camshaft and crankshaft timing positions

# MODE D'EMPLOI

F

## KIT DE CALAGE POUR LES MOTEURS OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### COMPOSANTS

code Beta	OEM code	Description
F196/2	KM-954	Dispositif d'enregistrement disque capteur de positionnement arbre à came + vis à tête hexagonale 6x20 UNI 5739
F196/1	KM-953	Dispositif d'enregistrement disque capteur de positionnement arbre à came + vis à tête hexagonale 6x20 UNI 5739
F196/3	KM-952	Axe de blocage arbre moteur
VN069 + VN064	KM-955	Axe de blocage tendeur de chaînes
		Axe de blocage tendeur de chaînes

### APPLICATION

Marque	Modèle	Moteur	Code moteur
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Code moteur	OEM code			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Précautions spéciales - Lire attentivement

- Débrancher le câble de la batterie du pôle négatif de terre (vérifier le code radio si disponible)
- Enlever les bougies afin de faciliter la rotation du moteur
- Ne pas utiliser de détergents liquides sur les courroies, les pignons et les tensionneurs
- Indiquer le sens de rotation de la courroie auxiliaire avant de l'enlever
- Faire tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre (contraire seulement si spécifié)
- Ne jamais faire tourner l'arbre à cames, l'arbre moteur ou la pompe d'injection diesel lorsque la chaîne a déjà été enlevé (à moins que ce soit spécifié)
- Ne pas utiliser la chaîne de distribution pour bloquer le moteur quand les boulons de la poulie de l'arbre moteur se serrent ou se desserrent
- Ne pas faire tourner l'arbre moteur ou l'arbre à came lorsque la courroie/chaîne a déjà été enlevée
- Avant d'enlever la chaîne, indiquer sa direction
- Il est toujours conseillé de faire tourner lentement le moteur de façon manuelle et de revérifier le positionnement de l'arbre moteur et de l'arbre à cames.
- Les arbres à cames et moteur peuvent être tournée seulement lorsque le mécanisme d'actionnement de la chaîne/courroie est complètement installé.
- Ne pas faire tourner le moteur en actionnant l'arbre à cames ou d'autres engrenages
- Vérifier la position correcte de la pompe d'injection diesel après avoir remplacé la chaîne
- Observer tous les couples de serrage
- Toujours se reporter au manuel de maison constructrice ou au mode d'emploi fourni
- Une synchronisation du moteur imprécise ou raté entraîne l'endommagement des vannes

# GEBRAUCHSANWEISUNG

D

## KIT ZUR EINSTELLUNG VON MOTOREN OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### BAUTEILE:

Beta code	OEM Code	Beschreibung
F196/2	KM-954	Justierwerkzeug Scheibe Positionssensor Nockenwelle + Sechskantschraube 6x20 DIN 5739
F196/1	KM-953	Justierwerkzeug Scheibe Positionssensor Nockenwelle + Sechskantschraube 6x20 DIN 5739
F196/3	KM-952	Fixierstift Kurbelwelle
VN069 + VN064	KM-955	Fixierstift Kettenspanner
		Fixierstift Kettenspanner

### ANWENDUNG

Marke	MODELL	MOTOR	Motorcode
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Motorcode	OEM Code			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Spezielle Vorsichtsmaßnahmen - aufmerksam durchlesen

- Klemmen Sie das Batteriekabel von Minuspol der Erde ab (überprüfen Sie den Funkcode, falls vorhanden)
- Entfernen Sie die Zündkerzen oder Glühkerzen, um die Drehung des Motors zu vereinfachen
- Benutzen Sie keine unterschiedlichen Flüssigkeiten auf den Riemens, den Ritzeln oder Spannern
- Zeichnen Sie die Drehrichtung des Hilfsriemens auf, bevor Sie ihn entfernen
- Drehen sie den Motor in Uhrzeigersinn (in Gegenuhzeigersinn nur wenn spezifiziert)
- Drehen sie nie die Nockenwelle, die Motorwelle oder die Dieseleinspritzpumpe, wenn die Kette bereits entfernt wurde (sofern dies nicht spezifiziert wurde)
- Benutzen Sie nicht die Verteilerkette, um den Motor zu blockieren, wenn die Bolzen der Scheibe der Motorwelle gelockert oder angezogen werden
- Drehen Sie nicht die Motorwelle oder die Nockenwelle, wenn der Riemen/die Kette bereits entfernt wurde
- Vor Entfernung der Kette, markieren Sie die Drehrichtung auf
- Es ist immer ratsam den Motor langsam von Hand zu drehen und erneut die Stellung der Motorwelle und der Nockenwelle zu überprüfen
- Die Nockenwellen und Motorwellen können nur dann gedreht werden, wenn der Antriebsmechanismus der Kette / des Riemens vollständig installiert ist.
- Drehen Sie den Motor über die Nockenwelle oder andere Getriebeteile
- Überprüfen Sie die korrekte Stellung der Dieseleinspritzpumpe nachdem Sie die Kette ersetzt haben
- Beobachten Sie alle Anzugsmomente
- Halten Sie sich immer an das Handbuch der Herstellerfirma oder an das mitgelieferte Anweisungsblatt
- Eine nicht genaue oder falsche Einstellung des Motors führt zur Beschädigung der Ventile

# INSTRUCCIONES

E

## KIT PARA LA PUESTA EN FASE DE LOS MOTORES OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### COMPONENTES:

Código Beta	Código OEM	Descripción
F196/2	KM-954	Herramienta de registro disco sensor de posicionamiento árbol de levas + Tornillo cabeza hexagonal 6x20 UNI 5739
F196/1	KM-953	Herramienta de registro disco sensor de posicionamiento árbol de levas + Tornillo cabeza hexagonal 6x20 UNI 5739
F196/3	KM-952	Perno de bloqueo árbol motor
VN069 + VN064	KM-955	Perno de bloqueo tensor de cadena
		Perno de bloqueo tensor de cadena

### APLICACIÓN

MARCA	Modelo	Motor	Código motor
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Código motor	Código OEM			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Precauciones especiales - Lea atentamente

- Desconecte el cable de la batería del polo negativo de tierra (verifique el código radio si estuviese disponible)
- Extraiga las bujías para facilitar la rotación del motor
- No utilice detergentes líquidos sobre correas, piñones o tensores
- Marque el sentido de rotación de la correa auxiliar antes de extraerla
- Gire el motor en sentido horario (antihorario solo si se especifica)
- En ningún caso gire el árbol de levas, el cigüeñal o la bomba de inyección diesel cuando la cadena ya ha sido extraída (a menos que no esté especificado)
- No utilice la cadena de distribución para bloquear el motor cuando se aflojan o ajustan los pernos de la polea del cigüeñal
- No gire el cigüeñal o el árbol de levas cuando la correa / cadena ya ha sido extraída
- Antes de retirar la cadena, marque su dirección
- Se aconseja siempre girar el motor lentamente manualmente y verificar nuevamente la posición del cigüeñal y del árbol de levas
- Los árboles de levas y motor pueden ser girados solamente cuando el mecanismo de accionamiento de la cadena / correa se encuentra completamente instalado.
- No gire el motor accionando el árbol de levas u otros engranajes
- Verifique la correcta posición de la bomba de inyección diesel luego de haber sustituido la cadena
- Controle todos los pares de apriete
- Aténgase siempre al manual del fabricante o al manual de instrucciones suministrado
- Una regulación del motor hecha de modo no preciso o equivocado ocasiona daño a las válvulas

# GEBRUIKSAANWIJZING

NL

## SET VOOR HET AFSTELLEN VAN DE MOTOREN OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### ONDERDELEN:

Beta code	OEM code	Beschrijving
F196/2	KM-954	Afstelgereedschap schijf plaatsingssensor nokkenas + Zeskantschroef 6x20 DIN 5739
F196/1	KM-953	Afstelgereedschap schijf plaatsingssensor nokkenas + Zeskantschroef 6x20 DIN 5739
F196/3	KM-952	Sluitpen krukas
VN069 + VN064	KM-955	Sluitpen kettingspanner Sluitpen kettingspanner

### TOEPASSING

MERK	MODEL	MOTOR	Motorcode
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Motorcode	OEM code			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Speciale voorzorgsmaatregelen - Aandachtig doorlezen

- Koppel de kabel van de accu van de negatieve pool van de aarding (controleer de radiocode indien aanwezig)
- Verwijder de bougies of de gloeibougies om het draaien van de motor te vereenvoudigen
- Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen op riemen, rondsels of spanners
- Geef de draairichting van de hulpaandrijfriem aan, voordat u hem verwijderd
- Draai de motor met de klok mee (tegen de klok in, alleen als dit wordt aangegeven)
- Draai nooit de nokkenas, de krukas of de dieselinjectiepomp wanneer de ketting verwijderd is (tenzij wordt aangegeven dat het wel moet)
- Gebruik de distributieketting niet om de motor te blokkeren, wanneer u de bouten van de riemschijf van de krukas los- of vastdraait
- Draai de krukas of de nokkenas niet wanneer de riem / ketting verwijderd is
- Geef de richting van de ketting aan, voordat u hem verwijderd
- Het wordt altijd aangeraden de motor langzaam met de hand te draaien en de afgestelde positie van de krukas en de nokke na nogmaals te controleren
- De nokkenassen en de motor kunnen alleen worden gedraaid wanneer het aandrijfmechanisme van de ketting / riem volledig geïnstalleerd is.
- Draai de motor niet door de nokkenas of ander drijfwerk in werking te stellen
- Controleer de juiste positie van de dieselinjectiepomp, nadat u de ketting heeft vervangen
- Houd u aan alle aangegeven aanspanmomenten
- Houd u altijd aan de handleiding van de fabrikant of aan de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
- Door een niet precieze of verkeerde afstelling van de motor worden de kleppen beschadigd

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

## ZESTAW DO USTAWIANIA ROZRZĄDU W SILNIKACH OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### Części:

Kod Beta	Kod OEM	Opis
F196/2	KM-954	Przyrząd do regulacji położenia tarczy czujnika synchronizacji wałka rozrządu + śruba sześciokątna 6x20 DIN 5739
F196/1	KM-953	Przyrząd do regulacji położenia tarczy czujnika synchronizacji wałka rozrządu + śruba sześciokątna 6x20 DIN 5739
F196/3	KM-952	Bolec do blokowania wału napędowego
VN069 + VN064	KM-955	Bolec do blokowania napinacza łańcucha
		Bolec do blokowania napinacza łańcucha

### ZASTOSOWANIE

MARKA	MODEL	SILNIK	Numer silnika
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Numer silnika	Kod OEM			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Zasady bezpieczeństwa - Proszę przeczytać

- Odłączyć przewód uziemiający akumulatora (sprawdź czy jest dostępny kod do radia)
- Wyciągnąć świece żarowe lub zapłonowe, aby silnik łatwiej się obracał
- Nie używać środków czyszczących na paski, koła zębate i rolki
- Przed zdjęciem, należy zaznaczyć kierunek obrotu paska napędowego urządzeń pomocniczych
- Obracać silnikiem zgodnie z jego kierunkiem (w prawo, chyba że zaznaczono inaczej)
- Nie obracać wałka rozrządu, wału korbowego i pompy wtryskowej diesla, gdy łańcuch rozrządu został usunięty (chyba że stwierdzono inaczej)
- Nie używać łańcucha rozrządu do blokowania silnika, gdy śruby koła pasowego wału korbowego są poluzowane lub dokręcane
- Nie obracać wału korbowego lub wałka rozrządu, gdy pasek / łańcuch rozrządu został usunięty
- Przed zdjęciem zaznaczyć kierunek łańcucha
- Zaleca się aby obracać silnik powoli, ręcznie i sprawdzić pozycje wału korbowego i wałka rozrządu
- Wały korbowe oraz wałki rozrządu można obracać tylko jeśli mechanizm łańcucha/paska został w pełni zainstalowany
- Nie obracać wału korbowego za pomocą kół zębatych wałków rozrządu oraz innych kół zębatych
- Po wymianie łańcucha należy sprawdzić pompę wtrysku rozrządu diesla
- Należy przestrzegać wszystkich momentów dokręcania
- Zawsze należy zapoznać się z instrukcją serwisową pojazdu producenta lub dostarczoną instrukcją obsługi
- Brak lub niewłaściwe ustawienie fazy rozrządu może doprowadzić do uszkodzenia zaworów

# INSTRUÇÕES DE USO

P

## KIT DE AFINAÇÃO PARA MOTORES OPEL 1.0 12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### COMPONENTES:

Código Beta	Código OEM	Descrição
F196/2	KM-954	Dispositivo de regulação do disco sensor de posicionamento da árvore de cames + Parafuso cabeça hexagonal 6x20 UNI 5739
F196/1	KM-953	Dispositivo de regulação do disco sensor de posicionamento da árvore de cames + Parafuso cabeça hexagonal 6x20 UNI 5739
F196/3	KM-952	Perno de bloqueio do eixo do motor
VN069 + VN064	KM-955	Perno de bloqueio do tensor corrente Perno de bloqueio do tensor corrente

### APLICAÇÃO

MARCA	MODELO	MOTOR	Código do Motor
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Código do Motor	Código OEM			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Precauções especiais – Ler com atenção

- Desprender o cabo da bateria do polo negativo de terra (verificar o código rádio se disponível)
- Remover as velas de ignição ou as velas de incandescência para facilitar a rotação do motor
- Não utilizar detergentes líquidos nas correias, pinhões ou tensores
- Marcar o sentido de rotação da correia auxiliar antes de removê-la
- Virar o motor no sentido horário (contrário ao ponteiro do relógio somente se especificado)
- Nunca virar a árvore de cames, o eixo do motor ou a bomba de injeção diesel quando a corrente já foi desligada (a não ser que seja especificado)
- Não utilizar a corrente de distribuição para bloquear o motor quando afrouxar ou apertar os parafusos da polia do eixo do motor
- Não virar o eixo do motor ou a árvore de cames quando a correia / corrente já foi removida
- Antes de remover a corrente, marcar a sua direção
- É sempre recomendado virar o motor devagar manualmente e verificar de novo o posicionamento do eixo do motor e da árvore de cames
- As árvores de cames e motor podem ser viradas somente quando o mecanismo de acionamento da corrente / correia está totalmente instalado.
- Não virar o motor acionando a árvore de cames ou outras engrenagens
- Verificar a posição correta da bomba de injeção diesel depois de ter trocado a corrente
- Efetuar todos os binários de aperto
- Seguir sempre o manual do fabricante ou o manual de instruções fornecido
- Uma afinação do motor não exata ou errada implica na danificação das válvulas

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

## SZERSZÁMKÉSZLET VEZÉRLÉS BEÁLLÍTÁSHOZ OPEL MOTOROKHOZ 1.0

12v. - 1.0 16v. - 1.2 16 v. - 1.4 16 v.

### TARTOZÉKOK:

Beta Kód	OEM Kód	Leírás
F196/2	KM-954	Szerszám a bütykös tengelyt beállító érzékelő tárcsa rögzítéséhez + hatszögű csavar 6x20 UNI 5739
F196/1	KM-953	Szerszám a bütykös tengelyt beállító érzékelő tárcsa rögzítéséhez + hatszögű csavar 6x20 UNI 5739
F196/3	KM-952	Teljesítménytengelyt blokkoló záró csap
VN069 + VN064	KM-955	Ékszíjefeszítőt blokkoló záró csap Láncfeszítőt blokkoló záró csap

### FELHASZNÁLÁS

MÁRKA	MODEL	MOTOR	Motor Kód
Ford	Corsa, Agila, Astra, Meriva	1.0 12v., 1.0 16v., 1.2 16v., 1.4 16v. (catena)	X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL
Suzuki	Wagon R+		

Motor Kód	Codice OEM			
	KM-954	KM-953	KM-952	KM-955
X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z14XEP, Z12XEP, Z14XEL	•	•	•	•

### Különleges elővigyázatosságok – Olvassa el figyelmesen

- Kössük le az akkumulátor vezetékét a földelés negatív pólusról (ha rendelkezésre áll, ellenőrizze le a rádiókódot)
- A motor könnyebb elforgatásához, távolítsa el a gyertyákat és izzítógyertyákat.
- Ne használjon folyékony tisztítószereket ékszíjhoz, fogaskerekhez vagy ékszíjefeszítőhöz.
- Mielőtt eltávolítani a segéd ékszíjat, jelölje be annak forgási irányát.
- Forgassuk el a motort órájárral egyező irányba (azzal ellentétesen csak akkor, ha az kifejezetten előírt)
- Sose forgassa el a bütykös tengelyt, a hajtótengelyt vagy a diesel üzemanyag befecskendező pumpát, amikor a láncot már eltávolították (hacsak az kifejezetten elő nem írt)
- Ne használja a teljesítmény elosztó láncot a motor blokkolására, miközben meglazítják vagy meghúzzák a hajtótengely fogaskerekének rögzítő csapját.
- Sose forgassa el a bütykös tengelyt vagy a hajtótengelyt, amikor az ékszíjat/ a láncot már eltávolították.
- A lánc eltávolítása előtt, jelölje be annak forgásirányát.
- Minden esetben tanácsos a motort inkább lassan, kézzel hajtani és megbizonyosodni a hajtótengely és a bütykös tengely helyes pozícionálásáról.
- A hajtótengelyt és a bütykös tengelyt csak akkor szabad elforgatni, amikor a láncot/ékszíjat működtető egység már teljes mértékben installálásra került.
- Ne hozza működésbe a motort a bütykös tengely vagy más fogas szerkezet beindításával.
- A lánc cseréje után, bizonyosodjunk meg a diesel üzemanyag befecskendező pumpa helyes illeszkedéséről.
- Ellenorizzünk le minden páros záró egységet.
- A gyártó által kiadott használati útmutató vagy felhasználási kézikönyv minden esetben tiszteletben tartandó.
- A motor pontatlan vagy helytelen fázis beállítása a szelepek megrongálódását okozhatja.



BETA UTENSILI S.p.A.

via Alessandro Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) ITALY

Tel. +39 039.2077.1 - Fax +39 039.2010742

[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com) - [info@beta-tools.com](mailto:info@beta-tools.com)