

1118

Cizalla anti-accidentes para cortar fleje

El fleje se bloquea en el lado izquierdo del corte

Fe = acero común

Inox = acero inoxidable

|  | art. | L ~ | L1 mm | Fe S mm | Inox S mm |
|--|------|--------|----------|------------|--------------|
| 011180001 | 1118 | 310 | 42 | 1 | 0,8 |

