



1428/SB5

Ausdrehersatz für beschädigte Muttern mit Vierkant



	art.		 g
014280115	1428/SB5	Ausdrehersatz für beschädigte rechtsdrehende Muttern mit SB2 Führung 20-21-22-24-27 mm	600

