

437K/10

Sada na opravu závitů 18x1,5 kyslíkových senzorů

Sada obsahuje:

- 1 pilotní výstružník M18
- 1 závitník M18x1,5
- 1 závitník M20x1,5
- 5 závitových pouzder M18x1,5
- 1 průchodka

📦 800 g

📏 190x105x40 mm

