

437K/10

Kit para reparação de roscas danificadas nos sensores de oxigénio M18x1.5

Inclui:

- 1 pino piloto M18
- 1 macho M18x1.5
- 1 macho M20x1.5
- 5 anilhas roscadas M18x1.5
- 1 ferramenta para anilhas

📏 800 g

📏 190x105x40 mm

