

437K/10

Набор для восстановления поврежденной резьбы на датчиках кислорода M18x1.5

Набор включает:

- 1 расширитель M18
- 1 метчик M18x1.5
- 1 метчик M20x1.5
- 5 резьбовых вставок M18x1.5
- 1 инструмент для вставок

📏 800 g

📏 190x105x40 mm

