


89BA
spark-proof single ring wrenches

|  | art. | \varnothing mm | L mm | 18,0 | S mm | \bar{h} g |
|---|---------|---------------------|---------|------|---------|----------------|
| 000890810 | 89BA 10 | 10 | 200 | 18,0 | 7,5 | 104 |
| 000890811 | 89BA 11 | 11 | 210 | 21,0 | 8,5 | 127 |
| 000890812 | 89BA 12 | 12 | 220 | 21,5 | 8,5 | 129 |
| 000890813 | 89BA 13 | 13 | 230 | 21,5 | 10,0 | 140 |
| 000890814 | 89BA 14 | 14 | 240 | 21,5 | 10,0 | 153 |
| 000890816 | 89BA 16 | 16 | 260 | 27,0 | 12,0 | 210 |
| 000890817 | 89BA 17 | 17 | 270 | 29,5 | 11,0 | 210 |
| 000890818 | 89BA 18 | 18 | 280 | 31,5 | 12,5 | 300 |
| 000890819 | 89BA 19 | 19 | 300 | 32,0 | 12,5 | 300 |
| 000890820 | 89BA 20 | 20 | 310 | 34,0 | 14,0 | 370 |
| 000890822 | 89BA 22 | 22 | 330 | 35,0 | 14,5 | 380 |
| 000890824 | 89BA 24 | 24 | 350 | 39,0 | 15,5 | 410 |
| 000890827 | 89BA 27 | 27 | 370 | 42,5 | 16,5 | 550 |
| 000890830 | 89BA 30 | 30 | 400 | 47,0 | 17,0 | 550 |
| 000890832 | 89BA 32 | 32 | 420 | 49,5 | 18,0 | 750 |



Strobili avvertiti in caso di contatto con parti metalliche durante il suo utilizzo. Evitare di toccare il metallo con le mani e gli occhi.
 Evitare di toccare il metallo con le mani e gli occhi.
 This sparkproof tool is used in contact with conductors with voltage up to 1000V AC and 50/60Hz.
 Avoid contact with the copper of the tool surface under voltage, especially with any dangerous voltage.

