



921BA/42
Csúszkás T-hajtósár 1/2", szikramentes
12"

|  | Art. | L mm | g |
|---|----------|---------|-----|
| 009210846 | 921BA/42 | 250 | 330 |



Wichtiger Hinweis: In dem beschriebenen Bereich ist ein Risiko von Zündung zu erwarten. Es besteht ein Explosionsrisiko. Beachten Sie die folgenden Anweisungen.
 I. Arbeiten sind nur mit einem geeigneten Werkzeug zu betreiben.
 Die Werkzeuge sind sorgfältig zu warten und zu reinigen.
 II. Arbeiten sind nur mit dem richtigen Werkzeug zu betreiben.
 III. Arbeiten sind nur mit dem richtigen Werkzeug zu betreiben.
 III. Arbeiten sind nur mit dem richtigen Werkzeug zu betreiben.


Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

