

9841N

Герметик силиконовый, черный, уксусный, устойчивый к высоким температурам, с удобным дозирующим устройством (аэрозольная)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед нанесением очистить поверхность от пыли и смазки, вытереть насухо. Нанести слой толщиной минимум 2 мм. Удалить излишки в течение 5 минут с момента нанесения. Температура окружающего воздуха при нанесении: +5...+40 °С. Проверить перед использованием.

art.	ml
098410120	200
098412120	200

