


9841R**Герметик силиконовый, красный, уксусный, устойчивый к высоким температурам, с удобным дозирующим устройством**

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед нанесением очистить поверхность от пыли и смазки, вытереть насухо. Нанести слой толщиной минимум 2 мм. Удалить излишки в течение 5 минут с момента нанесения. Температура окружающего воздуха при нанесении: +5...+40 °С. Проверить перед использованием.

	art.	ml	
098410020	9841R P200	200	
098412020	9841R P200 (3)	200	

