

**1899A**
**Συσκευή καθαρισμού φίλτρων DPF/FAP®**
**CE**

Ειδικά απορρυπαντικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των φίλτρων DPF και FAP® που έχουν υποστεί ζημιά από επικαθίσεις αιθάλης και τέφρας. Τα αποτελέσματα μπορούν να ελεγχθούν με αυτοδιάγνωση, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της μάζας της αιθάλης και της διαφοράς πίεσης στο DPF πριν και μετά την διαδικασία του καθαρισμού.


Παραδίδεται με:

- 1 σωλήνα τροφοδοσίας 2m
- 1 ταχυσύνδεσμο + ακροφύσια των αισθητήρων των σωληνώσεων
- 1 σύνδεσμο hirlex M18x1.5 με ακροφύσιο για απευθείας σύνδεση στον αισθητήρα λάμδα
- 1 σωλήνα προέκτασης
- 1 DPF/FAP® ακροφύσιο spray
- 1 μαγνητικό δακτυλίδι στήριξης
- 1 DPF/FAP® σωλήνα με προσαρμογή και σύνδεσμο hirlex M14/16/18 mm για τη σύνδεση των αισθητήρων λάμδα

Τεχνικές προδιαγραφές:

- τάση λειτουργίας: 12 V
- μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 3.9 m
- χωρητικότητα δοχείου: 1 l



		art.
	<b>018990010</b>	<b>1899A</b>

