



1949XS

## Soprador progressivo

- Em liga leve
- O fluxo de ar pode ser ajustado através da rotação da cabeça

Rosca	1/4" GAS
Pressão de trabalho	3-8 bar
Pressão máx. de trabalho	10 bar
Temperatura de trabalho	-20 °C + 70 T38°C
Peso	20 g

	art.	 g
019490025	1949XS	20

