


3935**Ferramenta de verificação do desgaste das correntes**

- Adequada para verificação do alongamento da corrente
- $0\% \div 0.75\%$: a corrente não precisa de ser substituída. $0.8\% \div 1\%$: a corrente precisa de ser substituída.
- Uma corrente gasta dificulta a mudança de velocidade e acelera o desgaste da coroa.

	art.	L mm	A mm	A1 mm	S mm	
039350010	3935	120	48	32	1,9	31

