

437K/10

**Kit de ferramentas para reparar fios danificados em sensores de oxigênio
M18x1,5**

Conteúdo do kit:

- 1 escareador piloto M18
- 1 macho M18x1,5
- 1 macho M20x1,5
- 5 buchas roscadas M18x1,5
- 1 ferramenta de bucha

 800 g

 190x105x40 mm

