



438A

Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

• Uchwyt przejściowy magnetyczny



• 100 g

	art.	 g
004380010	438A	210

