


960KC-M8/M9/M10

Surtido de herramientas para retirar las bujías de precalentamiento partidas o dañadas

• Para bujías con rosca M8-M9-M10

 380x290x50 mm -  2,3 kg

	art.	
009600801	960KC-M8/9/10	2,3

