

9726 - Copper Grease
Smar miedziowy

Mieszanka smaru mineralnego i miedzi. Odpowiedni do smarowania przegubów, śrub, przekładni, wałów napędowych i innych metalowych części narażonych na działanie wysokich temperatur (do 1000 °C). Idealny do zapobiegania zapieczeniu połączeń i ułatwienia demontażu gwintów i wszelkich połączonych elementów. Chroni przed zużyciem. Zapobiega utlenianiu. Niekapący.

Instrukcja użytkowania: Wstrząsnąć przed użyciem. Oczyszczyć powierzchnię, która ma być smarowana. Zaaplikować produkt z odległości 10 cm.

	art.	ml
097260040	9726 (1)	400
097261040	9726 (2)	400
097262040	9726 (3)	400

