



720RNG

Vaso de impacto de rueda Jeep Renegade para tuercas con revestimiento de aluminio dañado



Indispensable cuando las tapas de las tuercas están dañadas por las llaves de impacto

	art.			
007200634	720RNG	16,5÷17,5	63	116

